

Yleisimmät puutteet ja virheet katselmuksessa

Rakenteelliset puutteet ja virheet

- vesikaton tuuletus rakennuksen harjalla
- tulisijojen suojaetäisyydet, sähkölieden kiinnitys
- puutteelliset kaiteet
- sisäänkäyntien portaat
- puutteelliset silokonisaumaukset
- liian matalat sokkelit
- piha- ja sadevesikaivojen poisjohtaminen
- palovaroitin asentamatta
- osoitenumero kyltit asentamatta
- IV-venttiilit esim. autotallista puuttuvat
- hätäpoistumistiet
- vesikattovarusteet.

Lupaehtoihin liittyvät puutteet

- rakenne- ja/tai LVI-piirustukset toimittamatta
- aloitusilmoitus tai välikatselmus tekemättä
- vastaava- tai KVV-työnjohtaja nimeämättä
- työmaan tarkastusasiakirja puuttuu tai on puutteellinen
- sähkötöiden tarkastusasiakirja puuttuu
- ilmastoinnin mittaus- / tarkastusasiakirja puuttuu
- käyttö- ja huolto-ohjeet puuttuvat tai ovat puutteelliset
- vastaava työnjohtaja ei ole läsnä katselmuksessa
- verottajalle tehtävä kotitalouden rakentamisilmoitus puuttuu.